

Un couple démultiplié pour les interventions sur les moteurs Ford : TOOL BOX V10

Cette Tool Box contient un multiplicateur de couple ainsi que les accessoires requis. Cet outil s'avère absolument indispensable pour procéder au serrage de la poulie de vilebrequin ou au montage de la culasse, notamment sur certains modèles de moteur Ford EcoBoost, Ford EcoBlue et autres. La TOOL BOX V10 vient donc compléter idéalement la TOOL BOX V09, qui est spécialement conçue pour les interventions sur les moteurs à courroie à bain d'huile.

Contenu du kit

- > Multiplicateur de couple
- > Plaque de maintien
- > Bras de support
- > Vis de fixation
- > Douilles renforcées
- > Plaque entretoise

Avantages

- > Kit d'outillage de haute qualité destiné à une utilisation professionnelle
- > Outils fabriqués dans un acier robuste de haute qualité
- > Kit exclusif - uniquement disponible auprès de Continental
- > Rangement organisé dans un coffret robuste
- > Possibilité de re-commander les outils séparément en cas de dommage ou de perte
- > 5 ans de garantie : www.continental-ep.com/5




Liste des pièces/Domaine d'application TOOL BOX V10

Art.	Désignation		Ford	Cylindrée	Réf. outil
		Codes moteur	Type K		
1	Multiplicateur de couple	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1611
2	Raccord de multiplicateur de couple	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1611-01
3	Plaque de montage de multiplicateur de couple	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1611-02



ContiTech Antriebssysteme GmbH
30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178
www.continental-engineparts.com



Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n'engage pas notre responsabilité. Les droits de propriété intellectuelle représentés dans la présente publication sont la propriété de Continental AG et/ou de ses filiales. Copyright © 2021 ContiTech AG, Hanovre. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.contitech.de/disc1_en