

# Alat za ispitivanje zupčastih remena s tehnologijom remena u ulju **BIO TOOL**

U modernim motorima s tehnologijom remena u ulju zupčasti remen radi u uljnoj kupelji. To smanjuje trenje i emisiju CO<sub>2</sub> te osigurava tiši rad motora. Vijek trajanja remena uvelike ovisi o kvaliteti i vrsti motornog ulja - ulja loše kvalitete mogu uzrokovati prerano trošenje. Međutim, stanje zupčastog remena teško je vizualno procijeniti.

Pomoću alata BIO TOOL stručnjaci za motorna vozila mogu brzo, jednostavno i pouzdano provjeriti zupčasti remen - izravno tijekom ugradnje. Alat mjeri širinu remena i uspoređuje je s graničnom vrijednošću koju je odredio proizvođač. Ako je remen preširok, mora se zamijeniti.

## Prednosti

- › **Jednostavno rukovanje** - čak i u skućenim prostorima
- › **Brza provjera** bez demontaže
- › **Razvijeno za svakodnevnu upotrebu u radionici** - izdržljivo i dugotrajno
- › **5-godišnje jamstvo** za registrirane radionice:  
[www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)



Originalne oznake dijelova	Proizvođač vozila	Kodovi motora
PSA: 1643190080/G-0109-6 Opel: EN-52809	Citroën, Opel, Peugeot i Toyota	ZMZ (EBOF/EBO)/HM01 (1PP)/HMV, HMZ (EB2)/HMZ (EB2/EB2F)/HMT (EB2D)/HMU (EB2D)/HNZ (EB2DT)/HNY (EB2DTS)/HMV (EB2M)/HMY (EB2M)/B12XE (EB2F)/D12XE (EB2FA)/B12XHL (EB2DT)/D12XHL, F12XHL (EB2ADT)/B12XHT (EB2DTS)/D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



ContiTech Antriebssysteme GmbH  
30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178  
[www.continental-engineparts.com](http://www.continental-engineparts.com)



Sadržaj ovog tiskanog materijala neobvezan je i služi isključivo kao informacija. Navedeni zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Continental AG i/ili njegovih podružnica. Copyright © 2025 ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridržana. Dodatne informacije dostupne su na adresi [www.contitech.de/dscl\\_en](http://www.contitech.de/dscl_en)